



# 检测报告

报告编号 AHHH 检字 2021060116

第 1 页 共 4 页

委托方 安徽华业香料股份有限公司

项目名称 安徽华业香料股份有限公司废气检测

委托方地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

检测类别 委托检测



安徽海恒检测技术有限公司

2021年6月8日

## 说 明

1. 报告未加盖检测机构印章无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告如属送检样品, 检测结果仅对来样负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放标准由客户提供。

公司名称: 安徽海恒检测技术有限公司

公司地址: 合肥市新站区瑶海工业园新海大道北安徽海峰环境艺术工程有限公司研发

楼内

电话: 0551-62868298

邮政编码: 230000



## 一、任务来源

受安徽华业香料股份有限公司的委托,于2021年6月3日对安徽华业香料股份有限公司的废气进行采样检测。

## 二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次 (点、次、天)
有组织 废气	锅炉废气排气筒出口	氮氧化物	2*1*1
	丁位车间废气排口	非甲烷总烃	

## 三、检测分析方法、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
有组织 废气	非甲烷总 烃	固定污染源废气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 气相色 谱法 HJ 38-2017	GC9790II 气相色谱仪 (HHFX-006)	0.07mg/m <sup>3</sup>
	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的 测定 定电位电解法 HJ 693-2014	崂应 3012 H-D 低浓度烟尘自 动测试仪 (HHXC-085)	3mg/m <sup>3</sup>

## 四、质量保证及质量控制

- 1、参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 3、样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4、现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。
- 5、现场携带全程序空白样、采集平行样,实验室分析采取空白样、明码平行样、质控测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 6、现场采样及检测仪器在使用前进行校准,校准结果符合要求。
- 7、检测结果和检测报告实行三级审核。



## 五、检测结果

### 1、有组织废气检测结果

采样日期	2021年6月3日	检测日期	2021年6月3日
采样介质	氮氧化物(现场检测)。		

#### 检测结果

采样点位	采样时段	检测项目	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)
锅炉废气排气筒出口	15:39~16:39	氮氧化物	22	25	0.087	3949

#### 排气参数

采样点位	采样时段	检测项目	含氧量 (%)	流速 (m/s)	含湿量 (%)	烟温 (°C)	排气筒 口径 (m)	排气筒 高度 (m)
锅炉废气排气筒出口	15:39~16:39	氮氧化物	5.3	2.5	4.9	92.7	0.9	30

### 2、有组织废气检测结果

采样日期	2021年6月3日	检测日期	2021年6月4日
采样介质	非甲烷总烃(采气袋)。		

#### 检测结果

采样点位	采样时段	检测项目	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)
丁位车间废气排口	14:35~15:35	非甲烷总烃	76.3	0.44	5735

#### 排气参数

采样点位	采样时段	检测项目	流速 (m/s)	含湿量 (%)	烟温 (°C)	排气筒 口径(m)	排气筒 高度(m)
丁位车间废气排口	14:35~15:35	非甲烷总烃	6.4	2.4	26.8	0.6	25

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制: <u>王阳</u>	审核: <u>王阳</u>	签发: <u>张清</u>
日期: <u>2021.06.08</u>	日期: <u>2021.06.08</u>	日期: <u>2021.06.08</u>